


## Limpar e substituir os rolos de alimentação


4



5



6




## Limpar a área de geração de imagens

1



2



## Acessórios e suprimentos

CAT Nº.	Descrição
175 6360	Kit de alimentação Kodak
853 5981	Panos para limpeza de rolos Kodak
169 0783	Folhas de limpeza de transporte Kodak
896 5519	Panos eliminadores de estática para scanners Kodak
826 6488	Panos de limpeza Brillianze
119 9470	Acessório Kodak de mesa digitalizadora tamanho Ofício
189 4351	Acessório Kodak de mesa digitalizadora tamanho A3

Kodak Alaris Inc.  
2400 Mount Read Blvd.  
Rochester, New York 14615  
© 2013 Kodak Alaris Inc. Todos os direitos reservados.  
A-61819\_pt-br / Peça 5K2952 abril, 2014

A marca e a apresentação comercial Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.



Scanners ScanMate i1150/i1180



Guia de referência

## Kodak Service & Support

[www.kodakalaris.com/go/disupport](http://www.kodakalaris.com/go/disupport)

**1.800.822.1414**


(Somente EUA e Canadá; todas as outras regiões,  
entre em contato com o Centro de serviços  
e suporte Kodak local)

Quando contatar o suporte, tenha em mãos as seguintes  
informações:


- Uma descrição de seu problema
- Modelo e número de série do scanner
- Configuração do computador
- Aplicativo de software que está usando

## Limpar os rolos

1




2




**IMPORTANTE:** O pano para limpeza de rolos contém lauril éter sulfato de sódio, que pode causar irritação ocular. Consulte a MSDS para obter mais informações.

## Limpar e substituir o rolo de separação


1




2



3




4




## Limpar e substituir os rolos de alimentação

1



2



3

