



분리 롤러 청소 및 교체하기




지원 정보

AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

지원 센터에 문의할 경우 다음 정보가 필요합니다

- 문제에 대한 설명
- 스캐너 모델 및 일련 번호
- 컴퓨터 구성
- 사용 중인 소프트웨어 응용 프로그램

이미징 영역 청소하기



공급품 및 소모품

AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

A-61999_ko / 파트 #5P1138 2022년 8월 1일

사용된 모든 상표와 상호는 해당 소유자의 자산입니다.

Kodak 상표와 트레이드 드레스는 Eastman Kodak Company의 허가를 받아 사용됩니다.

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
08/22





5P1138

Kodak
E1030/E1040 시리즈
스캐너





참조 안내서



롤러 청소하기



금지 롤러 청소하기



분리 롤러 청소 및 교체하기

